


Переходы ПКГс-50-008 ФИМД.430421.003 ТУ

Отверстие в приборной панели

Установка



1. Переход ПКГс-50-008 ФИМД.430421.003 ТУ
2. Приборная панель
3. Пайка, припой ПОС-61 ГОСТ 21931
4. Покрытие панели – Хим.Н24